

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: SOUPRAVA PRO OPRAVU AUTOSKLA	
Typ: BS9062	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE

Souprava pro opravu autoskla



BS9062

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.

Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Vhodná pro vyspravení drobného poškození skla po odlétajících kamíncích pomocí zaplnění pryskyřicí. Defektní místo musí být naprosto čisté, ideální oprava je ihned po vzniku poškození. Balení v blistru obsahuje montážní přísavku, adaptér, nádobku s pryskyřicí, žiletku a 10 ks vytvrzovací folie.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRASKLIN

1. Pomalu a opatrně naneste vytvrzovací pryskyřici na místo s prasklinou.
2. Zkontrolujte prasklinu v úhlu 45 stupňů, aby se ujistili, zda je místo s prasklinou vyplněno pryskyřicí.
3. Položte na tekutou pryskyřici vytvrzovací proužek, který utěsni poškození a vytvoří plochý povrch.
4. Přemístěte vozidlo na přímé sluneční světlo nebo použijte zdroj UV záření, aby došlo k vytvrzení pryskyřice. Počkejte 5 až 10 minut, aby došlo k úplnému vytvrzení pryskyřice.
5. Sejměte vytvrzovací proužek a ostrou škrabkou odstraňte přebytečnou zaschlou pryskyřici.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRYSKYŘICE

Bezpečnostní zásady:

1. Pryskyřice BS – 9062 UV je látka, která vyžaduje opatrné zacházení a dodržování příslušných zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
2. Vyvarujte se přímého vdechnutí a kontaktu látky s pokožkou.
V případě kontaktu s pokožkou omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.
3. V případě zasažení očí provádějte jejich vyplachování velkým množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.
4. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Skladování:

1. Skladujte v uzavřeném původním balení při teplotě do 25°C.
2. Skladujte na dobře větraném místě.



- A – Přísavka s držákem
- B – Vstříkovací trubička pro pryskyřici
- C – Nádobka s pryskyřicí
- D – Ostrá škrabka
- E – Vytvrzovací proužky (10 kusů)

POKYNY PRO OPRAVU

1. Čelní sklo a opravované místo by měly být vystaveny přímému slunečnímu záření, dokud nebude oprava dokončena.



2. Odstraňte fragmenty skla pomoc ostré škrabky a očistěte a vysušte sklo suchým papírem.
3. Položte přísavku s držákem na čelní sklo a nastavte ji tak, aby se střed vstříkovací trubičky nacházel přímo nad poškozeným místem.



4. Zašroubujte vstříkovací trubičku pro pryskyřici do držáku na přísavce, který se nachází nad poškozeným místem. Vstříkovací trubička musí být v kontaktu s poškozeným místem. Ujistěte se prosím, zda je v bodě poškození gumový hrot vstříkovací trubičky pro pryskyřici zcela v kontaktu s povrchem skla a zda je toto místo řádně utěsněno.



5. Odřízněte špičku nádobky s pryskyřicí a vymáčkněte několik kapek pryskyřice do vstříkovací trubičky. (Množství pryskyřice závisí na velikosti poškození.)



6. Zasuňte tlakový aplikátor do vstříkovací trubičky a stisknutím aplikujte pryskyřici do poškozeného místa.



7. Počkejte zhruba 4 až 6 minut, aby došlo k řádnému absorbování pryskyřice do poškozeného místa.
8. Vyšroubujte a vyjměte aplikátor, aby došlo k uvolnění vzduchu z trubičky. Tento postup prosím několikrát zopakujte, abyste zajistili úplné vyplnění poškozeného místa pryskyřicí.
9. Prohlédněte si poškozené sklo v úhlu 45 stupňů nebo zevnitř, abyste se ujistili, zda došlo k absorpci pryskyřice do skla.
10. Sejměte přísavku s držákem ze skla a odstraňte přebytečnou pryskyřici.
11. Je-li místo opravy viditelné, nakapejte malé množství pryskyřice na poškozené místo a položte na toto místo vytvrzovací proužek. Ujistěte se, zda pod vytvrzovacím proužkem nezůstal žádný vzduch.



12. Na 5 až 10 minut přemístěte vozidlo na přímé sluneční světlo nebo použijte zdroj UV záření, aby došlo k vytvrzení pryskyřice. (V tomto okamžiku nesnímejte vytvrzovací proužek.)
13. Jakmile bude pryskyřice vytvrzena, sejměte prosím vytvrzovací proužek a pro odstranění přebytečné pryskyřice použijte ostrou škrabku.

