

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24/36 měsíců od data prodeje dle zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, účtenkou).
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje řádné předvedení a vysvětlení funkcí výrobku.
3. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje. Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
5. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

KH Trading sro
U vysočanského pivovaru 701/3
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel.
283 892 233-4
283 893 221

Fax
283 890 238

Paegas 603 414 975
EuroTel 601 218 255

<http://www.KHnet.cz>
E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: EW 110	
Typ: Sada Air Brush	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nelze na případné reklamace brát zřetel

NÁVOD K OBSLUZE

Sada Air Brush



EW 110

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení sady Air Brush od firmy KH Trading s.r.o.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je stroj opatřen. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.

POPIS

Sada je určená k nástřiku barvy pro opraváře, řemeslníky, kutily, modeláře a jiné domácí práce. Kužel spreje je možné upravit od 6 mm do 38 mm pro nejširší použití. Sada obsahuje:

- Obsahuje nástřikovou hlavu
- vinylovou hadici délky 1,5 m
- nádobku o objemu 57 ml s krytem
- přídatnou nádobku o objemu 21 ml
- klíč, regulátor a redukci (1/4" výstup z kompresoru - vstup air brush)



1. Výstup barvy
2. Ovládání objemu barvy
3. Vstup barvy
4. Vstup přívodu stlačeného vzduchu
5. Tlačítko ovládání objemu - používá se stiskem dolů.

- Vyzkoušejte a upravte správný způsob a objem nástřiku barvy před prací na čisto.
- Doporučuje se pouze pro práci s barvami se střední nebo vysokou viskozitou.

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak	0,1 – 0,2 MPa
Průměr kužele	6 – 35 mm
Obsah nádržky	57 a 21 mm
Délka hadice	1,5 m


- Používání k jiným než určeným účelům se nedoporučuje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při práci buďte opatrní a chraňte si zrak.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Zapojte vzduchovou trubici do vstupu stlačeného vzduchu.
2. Přidejte nádobku s barvou ke vstupu barvy.
3. Stiskněte tlačítko dolů přitom v případě potřeby upravujte tak, abyste dosáhli žádaného objemu barvy. Šířku stříkání lze ovládat pomocí tlačítka a úpravy objemu barvy



ÚDRŽBA

- Sada smí být čistěna pouze vodou nebo zvláštní čistícím akrylovým rozpouštědlem a udržována v suchém stavu, pokud používáte vodou rozpustné barvy.
- Zařízení nesmí být namáčeno do čistících rozpouštědel na delší dobu.
- Pracovní tlak nejvýše 0,2 Mpa. Překročení tohoto limitu by mělo za následek poškození stříkací hlavy.

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprav bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

POZNÁMKY: